



DRONE
— aerial shoot —

ドローンで撮影

ドローン赤外線を搭載して壁やインフラ点検



2018年10月

台風災害時の屋根の様子

いち早く瓦の損傷を見つけ
保険で修繕していただきました

※台風で損傷した瓦の様子

